

**Controlli non distruttivi
Verifiche strutturali
Prove speciali**

**Monitoraggi
Auditing energetici**

CONSERVATION ART srl (Vicenza)

1995
Ca' d'Oro – Corso Palladio – Vicenza
Analisi termografica della facciata per
determinare l'umidità risaliente
Direttore delle indagini



CONSERVATION ART srl (Vicenza)

1995
Palazzo Conti-Piovene – Stradella Santo Stefano
– Vicenza
Analisi termografica su murature
affrescate
Direttore delle indagini



TECNORED srl (Vicenza)

1996

Teatro Olimpico – Piazza Matteotti – Vicenza

Analisi termografiche su murature
affrescate

Direttore delle indagini





COMUNE DI VICENZA

1996 / 1997

Tempio di Santa Corona – Contrà Santa Corona –
Vicenza

Monitoraggio strutturale – Rilievo del
quadro fessurativo

Coordinatore tecnico e Direttore delle
indagini




COMUNE DI VICENZA

1997 / 1998

Torre Bissara – Piazza dei Signori – Vicenza

Indagini diagnostiche e verifiche
strutturali finalizzate alla verifica statica

Coordinatore tecnico e Direttore delle
indagini



COMUNE DI VICENZA

1999 / 2000

Tempio di Santa Corona – Contrà Santa Corona –
Vicenza

Indagini strutturali e geotecniche
Coordinatore tecnico e Direttore delle
indagini

